


Приложение В. Индикация и управление





Сброс на заводские настройки:

Одновременно нажать  и , подтверждение - .


Отключение датчика холодного спая:

Одновременно нажать ,  и , подтверждение - .



InP.F = 3.Y2 (замена Уставки 1 на Уставку 2);
C.Y2 (сумма Уставки 1 и Уставки 2).

б) Переход к ручному управлению мощностью



InP.F = PУЧ1 (ручной режим управления без смены Уставки при выходе);
PУЧ2 (при выходе из РРУ, текущее измеряемое значение температуры
применяется в качестве уставки регулирования).



InP.F = П-С (запуск или останов процесса автоматического регулирования температуры).

Режимы работы с дискретным входом (задается параметром InP.F)



„Калибровка”

