

*РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

*Система автоматического мониторинга  
температуры во взрывоопасном помещении*

*АБВГ – 20.11-НТХ*

*2015 г*

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема автоматизации	
3	Схема структурная комплекса технических средств	
4	Схема подключения внешних проводок. (начало)	
5	Схема подключения внешних проводок. (продолжение)	
6	Схема подключения внешних проводок. (окончание)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Прилагаемые документы	
АБВГ - 20.11-НТХ.КЖ	Кабельный журнал	
АБВГ - 20.11-НТХ.СО	Спецификация оборудования и материалов	
АБВГ - 20.11-НТХ.П	Перечень входных и выходных сигналов	

				АБВГ - 20.11-НТХ			
				Система автоматического мониторинга температуры во взрывоопасном помещении.	Стадия	Лист	Листов
						1	6
Н.контр.				Общие данные			
Втор.пров.							
Проверил							
Разработал							

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата


		1	2	3	4	5	6	7	8								
		Температура бочки 1	Температура бочки 2	Температура бочки 3	Температура бочки 4	Температура бочки 5	Температура бочки 6	Температура бочки 7	Температура бочки 8	Пребывание температуры бочки 1	Пребывание температуры бочки 2	Пребывание температуры бочки 3	Пребывание температуры бочки 4	Пребывание температуры бочки 5	Пребывание температуры бочки 6	Пребывание температуры бочки 7	Пребывание температуры бочки 8
Шкаф автоматизации (ША1)	Приборы по месту	ТТ1	ТТ2	ТТ3	ТТ4	ТТ5	ТТ6	ТТ7	ТТ8								
	Приборы на щите									НЛ1	НЛ2	НЛ3	НЛ4	НЛ5	НЛ6	НЛ7	НЛ8
	Аналоговый вход (AI)	○	○	○	○	○	○	○	○								
	Аналоговый выход (AO)																
	Дискретный вход (DI)																
	Дискретный выход (DO)									○	○	○	○	○	○	○	○



				АБВГ - 20.11-НТХ				
				Система автоматического мониторинга температуры во взрывоопасном помещении.		Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							2	
Втор.проект.				Схема автоматизации				
Проверил								
Разработал								



Наименование параметра и место отбора импульса	Склад хранения нефтепродуктов								Сеть RS-485
	Бочка 1	Бочка 2	Бочка 3	Бочка 4	Бочка 5	Бочка 6	Бочка 7	Бочка 8	
Тип прибора	Термопара	Термопара	Термопара	Термопара	Термопара	Термопара	Термопара	Термопара	
Поз. обозначение (по спец.оборуд-я)	ТТ1	ТТ2	ТТ3	ТТ4	ТТ5	ТТ6	ТТ7	ТТ8	




См. лист 5, 6

Примечание:

1. Точки заземления экранов уточнить в зависимости от объекта автоматизации.


				АБВГ - 20.11-НТХ			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата



АБВГ - 20.11-НТХ			
Система автоматического мониторинга температуры во взрывоопасном помещении.			
Н.контр.	Стадия	Лист	Листов
Втор.проект.		5	
Проверил	Схема подключения внешних проводов.		
Разработал	(продолжение)		

Инф. N подл.	Подпись и дата	Инф. N дубл.	Подпись и дата	Взам.инф. N	Инф. N дубл.	Подпись и дата



См. лист 4

				АБВГ - 20.11-НТХ			
Н.контр.				Система автоматического мониторинга температуры во взрывоопасном помещении.	Стадия	Лист	Листов
Втор.пр.						6	
Проверил				Схема подключения внешних проводов. (окончание)			
Разработал							