



НПТ-3.00.1.2

Перетворювач аналогових сигналів вимірювальний Настанова щодо експлуатування

Використовувані абревіатури

АЦП – аналого-цифровий перетворювач з універсальним вимірювальним входом.

ДЖ – джерело живлення.

НСХ – номінальні статичні характеристики перетворення.

ПК – персональний комп’ютер.

ТП – перетворювач термоелектричний (термопара).

ТО – термоперетворювач опору.

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач.

Вступ

Цю настанову щодо експлуатування призначено для ознайомлення обслуговуючого персоналу з побудовою, принципом дії, конструкцією, технічними експлуатуваннями та обслуговуванням перетворювача аналогових сигналів вимірювального НПТ-3.00.1.2 (далі – «пристрій»), що виготовляється за АРАВ.405541.017.

Пристрій випускається згідно з ТУ 26.5-35348663-097:2024.

ТОВ «АКУТЕК» заявляє, що пристрій відповідає технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання та технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на сторінці пристрію на сайті aqteck.com.ua.

1 Призначення

Пристрій призначено для перетворення значення температури в унифікований сигнал постійного струму 4 – 20 мА.

Використовується пристрій разом з вхідними датчиками у вторинній апаратурі систем автоматичного контролю, регулювання та керування технологічними процесами в різних галузях промисловості, а також у комунальному господарстві, диспетчеризації, телемеханічних інформаційно-вимірювальних комплексах тощо.

2 Технічні характеристики

Основні характеристики пристрію наведені у таблицях 2.1 – 2.3.

Таблиця 2.1 – Характеристики пристрію

Найменування	Значення
Характеристики живлення	
Номінальне значення напруги живлення (постійного струму)	24 В
Діапазон допустимих напруг живлення (постійного струму)	12 – 36 В
Характеристики датчиків та вхідних сигналів	
Тип датчика	ТО, ТП (див. таблицю 2.2)
Схема підключення ТО	2-, 3-, 4-проводова (див. таблицю 2.3)
Характеристики вихідних сигналів	
Номінальний діапазон вихідного струму	4 – 20 мА
Вихідний сигнал при аварії на вході (обрив або коротке замикання датчика)	21...22,5 мА (задається програмно)
Функція перетворення вихідних сигналів	лінійна
Розрядність АЦП, не менше	15 біт
Розрядність ЦАП, не менше	12 біт
Максимальний допустимий опір навантаження	див. рисунок 2.1
Пульсації вихідного сигналу	0,12 мА
Час встановлення робочого режиму (попередній прогрів) після вимикання напруги живлення, не більше	30 хв
Час встановлення вихідного сигналу після стрибкоподібної зміни вхідного, не більше	1 с
Метрологічні характеристики	
Основна зведена похибка перетворення, не більше:	
• при роботі з ТО	0,25 %
• при роботі з ТП	0,5 %
Додаткова похибка, викликана зміною температури навколошнього середовища, – на кожні 10 °C від нормальної температури (20° ± 5°) у межах робочого діапазону пристрію, не більше	0,5 межі основної похибки
Характеристики конструкції	
Габаритні розміри	(Ø44 x 18)±1 мм
Ступінь захисту корпусу/клем	IP30/IP00
Маса, не більше	100 г
Характеристики надійності	
Середнє напрацювання на відмову, не менше	100 000 год
Середній строк служби, не менше	12 років
Час безперервної роботи	цілодобово

Таблиця 2.2 – Характеристики датчиків та вхідних сигналів

Умовне позначення НСХ датчика	Діапазон вимірювань, °C	Мін. діапазон перетворення*, °C	Умовне позначення НСХ датчика	Діапазон вимірювань, °C	Мін. діапазон перетворення*, °C
Термоперетворювачі опору з НСХ за ДСТУ 2858-2015					
50M ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200	50	Перетворювачі термоелектричні з НСХ за ДСТУ EN 60584-1		
Pt 50 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750	100	TXK (L)	-200...+800	200
50П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750	100	T3K (J)	-200...+1200	200
100M ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200	50	TНН (N)	-200...+1300	400
Pt 100 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750	100	TXA (K)	-200...+1300	400
100П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750	100	TПП (S)	0...+1750	600
100H ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180	50	TПП (R)	0...+1750	600

Продовження таблиці 2.2

Умовне позначення НСХ датчика	Діапазон вимірювань, °C	Мін. діапазон перетворення*, °C	Умовне позначення НСХ датчика	Діапазон вимірювань, °C	Мін. діапазон перетворення*, °C
Pt 500, Pt 1000 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850	200	TПР (B)	+200...+1800	1200
500П та 1000 П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850	200	TВР (A-1)	0...+2500	600
Термоперетворювачі опору з НСХ за ДСТУ ГОСТ 6651-2014**					
Cu 50 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200	50	TВР (A-2)	0...+1800	400
Cu 100 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200	50	TMK (T)	-200...+400	200

* Діапазон, у якому виробником гарантується заявлена основна зведена похибка.

** Цей нормативний документ скасовано в Україні і використовується як інформаційне джерело.

Таблиця 2.3 – Параметри лінії зв’язку пристрію з датчиками*

Тип датчика	R_x з’єднувальних проводів, Ом, не більше	R_{lin} , Ом, не більше	Виконання лінії
TO	-	-0**	2-проводова
		30,0	3-проводова, дроти рівної довжини і перетину
		30,0	4-проводова, дроти довільної довжини і перетину
TP	100	–	Термоелектродний кабель (компенсаційний)

* Параметри, для яких виробником гарантується заявлена основна зведена похибка.

** Виробник не рекомендує використовувати 2-проводову схему підключення, оскільки в цьому випадку вплив опору підвідних проводів не усувається.

2-проводова схема може використовуватися у разі, якщо опором підвідних проводів можна знемахувати порівняно з опором датчика (наприклад, при використанні датчиків 500 і 1000 П, Pt).

$$R_{lin} = (U_{жив} - 12) : 0,0225$$




Рисунок 2.1 – Графік для вибору допустимих значень опору навантаження

3 Умови експлуатування

Пристрій призначено для експлуатування у таких умовах:

- температура навколошнього повітря від мінус 40 до плюс 85 °C;
- відносна вологість повітря 95 %;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7кПа.

Рівень радіозавад, створюваний пристрієм, не перевищує норм, передбачених ДСТУ EN 61326-1 для обладнання класу В.

Пристрій за завадостійкістю відповідає вимогам ДСТУ EN 61326-1 для використання в умовах промислового середовища.


Пристрій в робочих умовах експлуатування стійкий до впливу:

- синусоїдальної вібрації у діапазоні частот від 10 до 150 Гц, з амплітудою зміщення 0,15 мм до частоти переходу, амплітудою прискорення 10 м/с² вище частоти переходу;
- падіння з висоти 50 мм на бетонну чи сталеву поверхню;
- поодиноких механічних ударів з піковим прискоренням 50 м/с².



УВАГА


Пристрій експлуатується у закритих вибухобезпечених приміщеннях без агресивних парів і газів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вимоги щодо зовнішніх факторів впливу є обов'язковими як такі, що належать до вимог безпеки.

4 Заходи безпеки



УВАГА

Будь-які підключення до пристрію та роботи з його технічного обслуговування слід проводити тільки при вимкненому живленні пристрію.

За способом захисту від ураження електричним струмом пристрій відповідає класу III за ДСТУ EN 61140.

Під час експлуатування та технічного обслуговування необхідно дотримуватися вимог таких нормативних документів: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила улаштування електроустановок.

Не допускається потрапляння води на контакти вихідного рознімача і внутрішні електроелементи пристрію. Забороняється використання пристрію в агресивних середовищах з вмістом в атмосфері кислот, лугів, мастил тощо.

5 Підготовка до роботи

- Розпакувати пристрій і провести зовнішній огляд, при якому перевірити комплектність відповідно до розділу 11.

- Підключити пристрій до ПК кабелем mini-USB, попередньо знявши захисну заглушку з рознімача USB.

- Провести налаштування за допомогою програми «Конфігуатор НПТ». Ця програма працює на ПК з операційними системами MS Windows XP/7/10.

Конфігуратор забезпечує:

- вибір типу вхідного сигналу;
- вибір схеми підключення TO;
- налаштування діапазону перетворення вхідного сигналу;
- налаштування фільтрації вхідного сигналу;
- налаштування вихідного сигналу при аварії (обрив датчика);
- калібрування пристрію.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не рекомендується використовувати діапазон вимірювання менше мінімального, зазначеного у таблиці 2.2.

Програмне забезпечення розміщується на сайті: aqteck.com.ua.

Роботу з конфігуратором (у тому числі процедуру калібрування) викладено у розділі «Допомога» програми-конфігуратора.

Забороняється відключати пристрій від ПК до повного завершення процедури конфігурування.

4. Після налаштування відключити пристрій від ПК, поставити заглушку на USB-рознімач та виконати монтаж.

6 Монтаж та підключення



УВАГА

Під час монтування та підключення пристрію необхідно враховувати заходи безпеки, що представлені у розділі 4.

Габаритні та установочі розміри пристрію наведені на рисунку 6.1.

Пристрій розташовується всередині комутаційної головки первинного датчика – форма В за DIN 43729 (металевий корпус, ступінь IP = не нижче 66).



УВАГА

Перед монтажем пристрію у комутаційну головку слід перевірити, щоб його USB-рознімач було щільно закрито захисною заглушкою.

Монтаж та підключення пристрію здійснюються у такій послідовності (див. рисунки 6.2 і 6.3):

1. Підключити з'єднувальні кабелі ДЖ та вимірювача до гвинтових клем 1 і 6 пристрою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вимірювач рекомендується підключати через узгоджувальний резистор $R_{\text{уз}}$. Його номінал вибирається виходячи з умови: сумарний опір вимірювального пристроя та узгоджувального резистора не повинен перевищувати значення максимально допустимого опору навантаження.

2. З'єднувальні кабелі від датчика пропустити через центральний отвір пристрію та підключити до гвинтових клем 2 – 5.

3. Закріпити пристрій у корпусі комутаційної головки первинного датчика за допомогою двох підкрайнених гвинтів M4x30, що входять до комплекту постачання.

4. Нагвинтити кришку на корпус пристрію.




Рисунок 6.1 – Габаритний кресленик пристрію




Рисунок 6.2 – Монтаж пристрію




Рисунок 6.3 – Підключення пристрію

Підготовку сполучних кабелів до монтажу слід здійснювати одним із способів:

- окінцовувати кабелі методом обпресування з використанням наконечників штирових ізольованих (наприклад, типу TG-JT Е7506 або аналогічних за DIN 46228);
- виконати зачистку кабелів і запудити їх кінці (див. рисунок 6.4).



Рисунок 6.4 – Зачистка кабелю



УВАГА

Гальванічна ізоляція вхідних і вихідних кіл відсутня.

7 Технічне обслуговування

При виконанні робіт з технічного обслуговування пристрію слід дотримуватися заходів безпеки, викладених у розділі 4.

Технічне обслуговування пристрію проводиться не рідше одного разу на 6 місяців і містить такі процедури:

- огляд корпусу для виявлення механічних пошкоджень;
- перевірка кріплення пристрію;
- перевірка гвинтових з'єднань;
- видалення пилу і бруду з клемника пристрію.



УВАГА

Виявлені під час огляду недоліки слід негайно усунути. Експлуатування пристрію з ушкодженнями і несправностями забороняється!

Міжповірочний інтервал пристрію становить 2 роки.

8 Маркування

На корпус пристрію нанесені:

- товарний знак підприємства-виробника;
- умовне позначення пристрію;
- знак відповідності технічним регламентам;
- клас електробезпеки за ДСТУ EN 61140;
- ступінь захисту за ДСТУ EN 60529;
- рід струму живлення, номінальна напруга або діапазон напруг живлення;
- номінальна споживана потужність;
- заводський номер і рік випуску (штрихкод);
- пояснювальні написи.

На споживчу тару нанесені:

- товарний знак та адреса підприємства-виробника;
- найменування та (або) умовне позначення виконання пристрію;
- заводський номер пристрію (штрихкод);
- дата пакування.

9 Пакування

Пакування пристрію проводиться за ДСТУ 8281 до індивідуальної споживчої тари, що виконана з гофрованого картону. Перед укладанням в індивідуальну споживчу тару кожен пристрій слід спакувати в пакет з поліетиленової плівки.

Опаковання пристрію має відповідати документації підприємства-виробника і забезпечувати збереження пристрію при зберіганні та транспортуванні.

Допускається використання іншого виду пакування за погодженням із Замовником.

10 Транспортування та зберігання

Пристрій транспортується у закритому транспорті будь-якого виду. У транспортних засобах тара повинна кріпиться згідно з правилами, що діють на відповідних видах транспорту.

Транспортування пристрів повинно здійснюватися при температурі навколошнього повітря від мінус 25 до плюс 55 °C із дотриманням заходів захисту від ударів та вібрацій.

Пристрій слід перевозити у транспортні тарі поштучно або у контейнерах.

Пристрій повинні зберігатися у тарі виробника при температурі навколошнього повітря від 5 до 40 °C в опалюваних скриньках. У повітрі не повинні бути присутніми агресивні домішки.

Пристрій слід зберігати на стелажах.

11 Комплектність

Найменування	Кількість
Пристрій	1 шт.
Паспорт та гарантійний талон	1 екз.
Настанова щодо експлуатування	1 екз.
Кріпильні елементи	1 к-т



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Виробник залишає за собою право внесення доповнень до комплектності пристрію.

61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А
тел.: (057) 720-91-19; 0-800-21-01-96 (багатоканальний)

тех. підтримка: support@aqteck.com.ua

відділ продажа: sales@aqteck.com.ua

aqteck.com.ua

реєстр.: 2-УК-1191-1.1